INFORMACJA
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy o wynikach kontroli urządzeń opalających (solariów) wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie opalania skóry przeprowadzonych w II kwartale 2018 r. na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Głównym celem kontroli było sprawdzenie czy urządzenia służące do opalania skóry wykorzystywane w punktach usługowych są bezpieczne pod względem emitowanego promieniowania UV oraz czy w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa korzystania z usług opalania, w zakładach świadczących te usługi znajdują się odpowiednie instrukcje obsługi, ostrzeżenia oraz środki ochrony oczu.

Łącznie kontrolami w powyższym zakresie objęto 4 punkty usługowe gdzie skontrolowano 11 urządzeń opalających przeznaczonych do opalania skóry.

Ustalenia kontroli.

1. Wszystkie urządzenia oznakowane były bezpośrednio tabliczkami znamionowymi, dostępnymi bez przemieszczania i demontażu urządzenia, które zawierały obowiązujące dane.
Wszystkie lampy zamontowane w urządzeniach opalających posiadały widoczne informacje wskazujące: markę, dane techniczne oraz oznaczenie CE.

2. W każdym skontrolowanym punkcie usługowym osobom korzystającym z usług opalania zapewniono dostęp do stosownych środków ochrony (gogli ochronnych).

3. We wszystkich 4 kontrolowanych punktach usługowych dostępne były regulaminy korzystania z usług oraz informacje o wieku osób korzystających.
W 2 punktach brak było uwidocznienia informacji (zgodnej co do treści, formatu i sposobu umieszczenia) wymaganej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz.U. z 2017 r. poz. 2111) oraz rozporządzeniem wykonawczym do tej ustawy, tj.*: „Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium”* oraz *„Minister Zdrowia ostrzega: korzystanie z solarium zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy skóry.”*

4. W zakresie oceny poziomu promieniowania UV, stwierdzono w 7 urządzeniach opalających przekroczenie maksymalnego poziomu promieniowania UV, który wyniósł 0,54 W/m^2 , 0,73 W/m^2, 2x0,78 W/m^2, 0,83 W/m^2, 0,84 W/m^2, 0,88 W/m^2 , zamiast dopuszczalnego 0,3 W/m^2. Tym samym usługa opalania świadczona z wykorzystaniem tych urządzeń opalających, z uwagi na podwyższony poziom promieniowania UV, stwarzała zagrożenie dla konsumentów.

W konsekwencji.

Przedsiębiorców, u których stwierdzono brak wymaganej zgodnie z ww. przepisami informacji, jak również tych, u których stwierdzono urządzenia opalające z przekroczonym dopuszczalnym poziomem promieniowania UV, poinformowano o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych.
Przedsiębiorcy podjęli działania naprawcze, tj.:
- w trakcie kontroli uwidocznili informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wstrzymali świadczenie usług z wykorzystaniem zakwestionowanych urządzeń i poinformowali o dostosowaniu urządzenia do obowiązujących wymagań – wymiana lamp w przypadku 6 urządzeń, wycofanie z użytkowania 1 urządzenia (zastąpienie nowym).

sporządził: Zdzisław Seniuk – starszy specjalista