I N F O R M A C J A

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy o wynikach kontroli bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych (czujników czadu), przeprowadzonych w III kwartale 2017 r. na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

I. ZAKRES I PRZEDMIOT KONTROLI

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy przeprowadził w III kwartale 2017 r. kontrole w zakresie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla (czujników czadu) w pomieszczeniach domowych, pod kątem spełnienia wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 322), zwanej dalej *„ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów”.*

Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono w 5 placówkach (2 hurtowniach i 3 sklepach detalicznych wielkopowierzchniowych).
Podczas kontroli badaniom organoleptycznym poddano ogółem 11 czujników czadu.

II. USTALENIA KONTROLI

1. Spośród objętych kontrolą **11** urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla zakwestionowano **4** wyroby, z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w rozdziale 2 (art. 4) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na braku w oznakowaniu wyrobów bądź w dołączonych instrukcjach informacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego ich użytkowania, tj.:

- bezpośrednio na wyrobie brak było informacji dot. typu urządzenia A lub B oraz wskazania maksymalnego czasu zużycia zalecanego dla urządzenia (widocznego w typowej pozycji instalacyjnej) - *1 czujnik czadu*,
- na opakowaniu nie podano wymaganych ostrzeżeń i informacji - *2 czujniki czadu,*
- dołączone do wyrobów instrukcje użytkowania były niekompletne - *4 czujniki czadu*.

Przeprowadzona ocena organoleptyczna wszystkich objętych kontrolą wyrobów nie wykazała nieprawidłowości w zakresie cech konstrukcyjnych.

III. WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI

W stosunku do wszystkich wyrobów, wobec których stwierdzono nieprawidłowości kontrolowani przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania naprawcze, które polegały na dołączeniu do 2 produktów - jeszcze w toku kontroli - errat do instrukcji użytkowania, zawierających brakujące informacje. Natomiast w przypadku 2 pozostałych wyrobów kontrolowany wstrzymał ich sprzedaż do czasu dokonania działań naprawczych przez producenta. Z informacji uzyskanych po zakończeniu kontroli wynika, że producent dokonał wymiany tych czujników na nowe prawidłowo oznakowane, z właściwymi instrukcjami.
Ponadto przedsiębiorca, który wprowadził na polski rynek 4 produkty nieprawidłowo oznakowane poinformował o dokonaniu opisanych wyżej działań naprawczych również wobec pozostałych wyrobów wprowadzonych do obrotu w kraju.

Sporządziła: specjalista Marzena Falińska