INFORMACJA

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy o wynikach kontroli urządzeń opalających (solariów) wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie opalania skóry przeprowadzonych w III kwartale 2018 r. na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Głównym celem przeprowadzonych kontroli było sprawdzenie czy urządzenia służące do opalania skóry wykorzystywane w punktach usługowych, potocznie zwanych „solariami", były bezpieczne pod względem poziomu emitowanego promieniowania UV i czy w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa korzystania z usług opalania, w zakładach świadczących te usługi znajdowały się odpowiednie instrukcje obsługi, ostrzeżenia oraz środki ochrony oczu.

Kontrolą objęto **4**. Nieprawidłowości stwierdzono w **3** punktach usługowych.

Zakres przedmiotowy kontroli urządzeń do opalania skóry oraz bezpieczeństwa korzystania z usług opalania obejmował sprawdzenie:

- przestrzegania art. 6 ustawy z dnia 15 września 2017 r. *o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium* (Dz.U z 2017 r. poz. 2111), z uwzględnieniem szczegółowych wymagań, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz.U. z 2018 r. poz. 275), wydanego na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy,
- bezpieczeństwa usług świadczonych przy użyciu urządzeń opalających ze względu na wytwarzany przez nie poziom promieniowania UV,
- legalności działania przedsiębiorcy poprzez jego identyfikację oraz sprawdzenie zgodności zakresu prowadzonej działalności gospodarczej z rzeczywistym.

Ustalenia kontroli.

1. W zakresie oznakowania urządzeń i uwidaczniania informacji w punktach usługowych, ustalono że:

a) urządzenia opalające oznakowane były bezpośrednio tabliczkami znamionowymi (bądź towarzyszyła im dokumentacja techniczna), które dostępne były bez przemieszczania i demontażu urządzenia. Tabliczki te (albo dokumenty) zawierały m.in.: nazwę i adres producenta, oznaczenie marki, typu/numeru fabrycznego, dane znamionowe zasilania elektrycznego, oznakowanie CE. Wszystkie lampy zamontowane w urządzeniach opalających posiadały widoczne informacje wskazujące: markę, dane techniczne oraz oznaczenie CE,

b) w kontrolowanych punktach usługowych uwidocznione były informacje określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Treść i format ww. informacji zgodne były ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 275),

c) w każdym skontrolowanym punkcie usługowym osobom korzystającym z usług opalania zapewniono dostęp do stosownych środków ochrony oczu (gogli ochronnych). Osoby te miały również możliwość zapoznania się z odpowiednimi informacjami i ostrzeżeniami zapewniającymi właściwy poziom bezpieczeństwa korzystania z tych usług,

2. Ogółem w punktach usługowych, zbadano **6** urządzeń do opalania skóry w pozycji leżącej. W zakresie oceny poziomu promieniowania UV – stwierdzono, że **3** z 6 badanych urządzeń służących do opalania skóry w pozycji leżącej **nie spełniały wymogów bezpieczeństwa** pod względem poziomu emitowanego promieniowania UV, ponieważ przeprowadzone przez inspektorów pomiary wykazały przekroczenie dopuszczalnego maksymalnego poziomu promieniowania UV, który wynosił odpowiednio: - **0,65 W/m^2**, - **0,99 W/m^2, - 0,70 W/ m^2, -** zamiast dopuszczalnego 0,3 W/m^2 (przy uwzględnieniu tolerancji +/-10%), a tym samym stwarzały one zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów.

   Przedsiębiorcy podjęli natychmiastowe dobrowolne działania naprawcze, tj. wstrzymali świadczenie usług przy użyciu zakwestionowanych urządzeń opalających, do czasu doprowadzenia ich stanu technicznego zgodnego z wymogami prawa. Dwóch przedsiębiorców poinformowało w przewidzianym terminie o wymianie promienników nadfioletu (lamp opalających) w zakwestionowanych urządzeniach opalających zapewniając tym samym właściwy poziom promieniowania UV.

3. Działalność gospodarcza wykonywana przez przedsiębiorców w punktach usługowych zgodna była z wpisami do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

sporządził: Arkadiusz Sękowski – starszy inspektor